




1. 홈페이지 있는 파일을 바탕화면에 저장후 압축풀기 실행한다





2. 압축이 풀리면 폴더를 더블 클릭 후 'setup' 를 실행시킨다




3. Next 버튼을 클릭한다







4. PC 프로그램 설치중



5. USB 드라이버 파일설치 화면 INSTALL 버튼을 클릭한다
기호코드, **확인버튼** 클릭하세요




6. 드라이버 설치 완료




7. T-6000 전원이 켜져 있는지 확인해주세요


PC 와 제품 사이에 USB케이블 연결 후 제품 상단에 'PC연결' 눌러주세요



8. 제품 화면에 PC연결 '예' 선택하세요




9. 제품 화면에 키보드잠김! 메시지가 나옵니다.



10. 바탕화면 아이콘 확인




11. Tube Touch PC 프로그램을 실행한 화면이 나옵니다.



*파일 저장시 LMK(*lmk) 로 저장해주세요


(엑셀활용법)

1. 엑셀 파일로 작성후 'CSV'파일 형태로 저장해주세요




엑셀 입력 내용을 다른 이름으로 저장을 선택하여
"CSV" 파일 형태로 저장 하세요.
저장을 하신 후 반드시 엑셀 파일을 종료(닫기) 해주세요
작업 하신 파일이 열려 있으면 가져오기가 되지 않습니다.

2. PC 프로그램을 실행해서 가져오기 클릭해주세요




메뉴판에 가져오기를 클릭 하세요

3. 확인 버튼 클릭해주세요



4. 선택할 파일을 더블 클릭해주세요.



불러오고자 하는 파일을 더블 클릭 하세요

5. 불러오기 후 하단에 내용 확인후 인쇄버튼 클릭하세요

기

 추가
  삭제
  윗점자
  아래점자
  미리보기
  인쇄
  전기기호
  나가기

재료 사이즈: 9 mm 커팅설정: 하프커팅 여백: 1 정렬: 가운데 농도: 4 전체 반복: 1

<input checked="" type="checkbox"/>	Page	1st Line	2nd Line	Repeat	Font Size	Frame	Direction
<input checked="" type="checkbox"/>	1	북브러쉬		1	4	None	Horizontal
<input checked="" type="checkbox"/>	2	T-5000		1	4	None	Horizontal
<input checked="" type="checkbox"/>	3	다양한 사용기능		1	4	None	Horizontal